

УТВЕРЖДАЮ
«Шамдльский район»
Гасанов М.И.
(инициалы, фамилия)
20 ____ г.




СОГЛАСОВАНО
Управление ФСБ России по РД Начальник
Отдел в Хунзах УФСБ по РД
Магомедов З.А.
(инициалы, фамилия)
20 ____ г.
тел. дежурного отдела ФСБ
с.Хунзах 887(233)511461



СОГЛАСОВАНО
Начальник МО ВО по Джавашинскому району
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД
Османов Г.Р.
(подпись) (инициалы, фамилия)
20 ____ г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник ПСЧ-43 ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» МО
«Шамдльский район»
Г.М.Кадисв
(инициалы, фамилия)
02 20 20 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Н/БАТЛУХСКАЯ
НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(с.Н/Батлук)
2020год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Образования Администрации МО «Шамильский район» с. Хебда ул. Имама Шамия телефон, факс 2-22-96, 2-22-99 E-mail: shamirayon@e-dag.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),

являющегося правообладателем объекта (территории)
селения Н. Батлук МО «Шамильский район» тел 89884558647
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательный

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

4 категория

(категория опасности объекта (территории)

115 кв. м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

05: АА № 810022

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Гаджиева Раисат Абдулвахидовна Заведующий сот. 89884558647

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Гасанов М.И.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории):

с обучающимися с 8:00 до 18:00.,

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 5. (человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 35. (человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 0. (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - отсутствуют.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

МКОУ «П. Битлужская ПОШ»	40	115	Котельная от здания 2 метроп	Пожар, взрыв.
--------------------------	----	-----	------------------------------	---------------

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): калитки справа и слева объекта, через забор.
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: применение взрывчатых веществ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: захват заложников.
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): 115 кв.м. примерное количество людей, которые могут находиться на объекте (территории) и погибнуть или получить вред здоровью 40 человек, возможный материальный ущерб в результате совершения террористического акта 2 млн. руб.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метром), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	40	Частичное или полное обрушения здания	2 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Образовательное учреждение не имеет специализированной охраны: ближайшее отделение полиции находится по адресу: с. Хебда Шамильский район РД телефон дежурной части 98-45-12, 8872-59-22-23-25.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта не имеется

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - а) объектовые системы оповещения: не имеется;
(наличие, марка, характеристика)
 - б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи не имеется;
(количество, характеристика)
 - в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется;
(марка, количество)
 - г) наличие стационарных и ручных металлоискателей не имеется;
(марка, количество)
 - д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеется;
(марка, количество)
 - е) наличие системы видеонаблюдения имеется.
(марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 2;
 - б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 2;
 - в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется.
(тип установленного оборудования)
 - г) физическая охрана объекта (территории) 1 человек.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))
3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):
- а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется:
(характеристика)
 - б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется:
(характеристика)
 - в) наличие автоматической системы пожаротушения не имеется:
(тип, марка)
 - г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется:
(тип, марка)
 - д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется.
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Предложения по усилению антитеррористической защищенности объекта с учетом присвоения ей 4 категории опасности необходимо установить:

- ограждение по периметру территории объекта;
- оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;
- установить охрана - пожарной сигнализации;
- установить емкость (резервуар) для воды на территории объекта;
- оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
- оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения наряда полиции, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.
- организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования;

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Не имеются.
(наличие локальных зон безопасности)
Не имеются.
(другие сведения)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)
Гаджиева Раисат Абдулвахидовна
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " 10 " марта 2020 г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006

Руководитель объекта (территории)
Гаджиева Р.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

АКТ

комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности объектов образования и категорирования

« » марта 2020 г. село Н. Батлук

В соответствии с: Приказом МКОУ 14.11.2019г № 113от

комиссией в составе: Председатель

Гаджиева Р.А., Заведующий МКОУ

(руководитель) комиссии:

«Самшуга: НОШ»

Члены комиссии:

Махдиев Э. Г. – Старший инспектор ГОООПОО МОВО по Левашинскому району филиала ФГКУ УВО ВНИГ России по РД

Магомедов Э.А. Управление ФСБ России по РД Начальник 3-го отделения отдела в п. Хунзах.

Кадиев Г.М. представитель отдела надзора деятельности по МО «Шамилский район»

Магомедханов М.К. методист отдела образования МО «Шамилский район»

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности МКОУ «Н. Батлукская НОШ»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

- (форма собственности) Казенная _____;

- адрес, телефон Республика Дагестан Шамилский район село Тляноб

- руководитель Гаджиева Р.А.

- заместитель руководителя по безопасности _____;

- максимальная посещаемость (местимость чел.) 40 человек;

- наличие на объекте потенциально опасных участков трансформатор;

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта нет;

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей запасных выходов, состояние соответствует, время открытие учебное, место нахождение ключей на вахте;

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток имеется;

1.1. При совершении террористического акта на территории МКОУ «Н. Батлукская НОШ» могут наступить следующие последствия:

- количество пострадавших составит более 40 чел;

- экономический ущерб составит более 2000000 рублей

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте (учреждении) следующей документации:

- плана (схемы) взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных ситуаций не имеется

- плана эвакуации сотрудников (посетителей и т.д.) учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта) не имеется;

- памятки руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций не имеется;

- памятки дежурному администратору о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций не имеется;

- функциональных обязанностей должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите не имеется;

- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану не имеется

3. Наличие и состояние на объекте:

Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации не имеется;
Исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения не имеется;
Комплектованность пожарных кранов не имеется;

Наличие первичных средств пожаротушения имеется;
- укомплектованность средствами индивидуальной защиты, средствами оказания первой медицинской помощи средствами индивидуальной защиты – нет; медицинского кабинет нет;
- наличие резерва медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС нет;

4. Организация охраны объекта.
- параметры охраняемой территории: 115 кв.м.
(площадь (кв. м), периметр (м))

- инженерные ограждения не имеется.
(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)

✓ инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика: не имеется –

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах нет.
Наличие
- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) не имеется;
- телефона с автоматическим определителем номера звонящего абонента не имеется;
- средств оповещения не имеется;
- переносных и стационарных металлообнаружителей нет;
- систем видеонаблюдения (сколько), их эффективность не имеется;

4.1. Система охраны объекта:

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частная охранная организация, сторожа и др.)

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность сторож

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы не имеется

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

- защитные средства (тип, количество) нет
- специальные средства (тип, количество) нет

5. Организация пропускного режима.

✓ - наличие положения по организации пропускного режима не имеется
- наличие журналов учета посетителей имеется
- контроль за помещениями учреждения, сдаанными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) помещения в аренду не сдаются;
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов не проводится
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него проводится
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов проводится
- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений проводится
- осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием проводится

6. Оценка состояния антитеррористической защищенности МБДОУ. нет

Выводы комиссии: Присвоить объекту 4 категорию опасности.

Предложения по усилению антитеррористической защищенности объекта с учетом присвоения ей 4 категории опасности:

Привести документацию объекта в соответствие с требованиями, предъявляемыми ко 4 категории объектов (территорий), согласно Постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), осуществляются следующие мероприятия:

- оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;
- обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, возмещенными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации

возможности чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений введомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;
- организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями введомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- оснастить объекты (территория) стационарными или ручными противопожарными средствами;
- оснастить объект (территория) охраной – пожарной сигнализацией, и-
- установить емкость (резервуар) для воды на территории объекта;

Председатель (руководитель) комиссии

Р.А. Галкина

Члены комиссии:

_____ И.Г. Малюко

_____ Т.А. Марочникова

_____ Г.М. Казина

_____ М.К. Марочникова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БАТЛУХСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
МО «ШАМИЛЬСКИЙ РАЙОН»

Тел. 89884558647

эл.почта

« » «ноября» 2019 г.

№

ПРИКАЗ

«О создании комиссии по выявлению антитеррористической защищенности школы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать комиссию по выявлению антитеррористической защищенности школы в составе:

1. Председатель комиссии – Гаджиева Раисат Абдулвахидовна

Члены комиссии:

Махдиев З. Г. – старший инспектор ГООПОО МО ВО по Левашинскому району филиала ФГКУ УВО ВНИГ России по РД.

И.З. Расулов- Управление ФСБ России по РД Начальник 3-го отделения отдела в г.Буйнакс.

А. Г. Саидбатов - Начальник ПСЧ -27 ФГКУ «Отряд ФПС по РД»

Контроль за выполнение приказа оставляю за собой.

Заведующий школы:

/Гаджиева Р.А./



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БАТЛУХСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
МО «ШАМИЛЬСКИЙ РАЙОН»

Тел. 89884558647

эл.почта

« » «ноября» 2019 г.

№

Начальнику
МОВО по Левашинскому району
филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по Республики Дагестан
Г.Р. Османов

Во исполнение требования Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

Прошу Вас выделить сотрудника для категорирования и согласовать паспортов безопасности в МКОУ «Батлукской НОШ»

Заведующий школы:

/ Гаджиева Р.А./

План-схема эвакуации
МКОУ „Батлухская НОШ“



- 1,2 - классные помещения
- 3 - кухня
- 4 - коридор
- 5 - веранда
- 6 - улица

